

地区名： 荒川左岸土手の状態	住 所： 西区島根
調査者： 朝日 守	調査日時： 2019.10.14
コメント： ・荒川左岸堤防の堤内川下部が崩れた。 ・荒川からの越水のためではなく、堤内の車道を流れた水のためだと思われる。 ・堤体下部の地質土壤に原因があるのか。	

写真等：

