

地区名： ニツ宮付近の荒川堤防	住 所： 西区ニツ宮
調査者： 朝日守	調査日時：
コメント：	

写真等：



<ニツ宮住宅地南側4mの嵩上済み堤防階段>

2019年10月13日最高水位は、水が引き取り残された藁状の枯れ草の帯が目印



<ニツ宮住宅北側の今後の嵩上工事箇所>

19号台風の最高水位痕は、枯れ草の帯が目印

現在の堤防の上部から垂直で1mに迫っていた(4m嵩上はこれから)