

地区名: 慈恩寺地区-2	住所: 岩槻区小溝、東岩槻
調査者: 松本 翔	調査日時: 2019.10.12 10:32~15:55
コメント: ・古隅田川の流域 ・上院調節池も一杯になり、上院川、古隅田川から越水。道路冠水、床下浸水等が発生。 ・小溝用水も堰が閉められなかったため、逆流して越水か。	

写真等:



小溝用水:11日に河川課に堰を閉めるように依頼したが閉じられなかった。(2019.10.12 10:32)



古隅田川(友愛橋)、上院調節池に水が入っているためまだこの状況 2019.10.12 12:19

古隅田川から越水 2019.10.12 15:55



東岩槻・上野長宮線の床上浸水 2019.10.12 15:50

