

地区名： 新見沼大橋下

住 所： 緑区南部領辻

調査者： 三浦匡史

調査日時： 2019年10月13日15時頃

コメント：

- ・芝川左岸側堤内地の新見沼大橋下の状況。
- ・芝川に向かって地盤が下がっているため、芝川付近は腿の高さまで水没したが、見沼代用水西縁のあたりまでいくと地盤面は冠水しなかった。

写真

