

<2019年台風19号等水害記録>

地区名： 綾瀬川沿い 横根(岩槻区)	住 所： 岩槻区 横根
調査者： 田中宏司	調査日時： 2019/10/14 am9:00
コメント: 県立大宮東高校の南東方面 綾瀬川沿いの田畑の浸水 台風19号通過の翌々日 綾瀬川の水位は高く 田圃も用水路も一面浸水されて水は引く様子がない。	

写真等:



綾瀬川は満水10月14日 am9時～



横根地区の浸水 用水路はあふれて田圃の水位も高く農道は走れない。

