

<2019年台風19号等水害記録>

地区名： 堀之内一丁目芝川住宅	住 所： 大宮区堀の内町1丁目
調査者： 中津原努	調査日時： 2019.10.15
コメント： ・堀の内町1丁目芝川自治会の角田会長に話を聞いた。 ・芝川住宅130戸のうち、約70%が床下浸水、うち35戸が床上浸水の被害があり、罹災証明を申請した。 ・県道さいたま春日部線の境橋南から芝川の水が越水し、大宮第三公園を経て、芝川住宅に水が来た。また、見沼用水西縁よりに降った雨の内水も、芝川側に押し寄せてきたようだ。 ・もともとの見沼たんぼ内の地形は、用水側から芝川側に傾斜しているので、住宅地化した部分でも芝川に近い側の方で浸水被害深が大きかった。 ・また、新方須賀さいたま線南側で同様な位置にある、天沼町睦自治会の住宅にも浸水被害があった。	

写真等：



境橋下流右岸側堤防。境橋方向を見る。



境橋下流右岸側堤防。第三公園方向を見



境橋下流左岸方向を見る。こちらも境橋に向かって堤防