

<2019年台風19号等水害記録>

地区名： 荒川・治水橋、西遊馬左岸	住 所： 西区二つ宮
調査者： 鈴木隆司	調査日時： 2019.10.13
コメント： 3時5分 防災無線でたたき起こされ、荒川の水位などを朝までチェック。ピーク確認後すぐ現場を視察。今回は横堤まで冠水した。さいたま築堤事業がほぼ完了していたので幸いだった。治水橋取り付け道路も横堤を利用しているのでぎりぎりだった。	

写真等：



左岸から治水橋・富士山方面



西遊馬付近から治水橋取り付け道路・新宿方面



西遊馬公園・前田樋管のところの横堤・川越方面