

<2019年台風19号等水害記録>

地区名： 見沼臨時グラウンド	住 所： 緑区 新宿
調査者： 田中宏司	調査日時： 2019/10/13 撮影：島田喜美江（田中）
コメント： 台風19号通過の翌日午前6時台の記録 さいたま市民病院の北側 斜面見沼代用水西縁と芝川に挟まれたグラウンドと田畑の地域の浸水 一級河川芝川の水位は高く 排水できない。見沼臨時グラウンドや田畑は調整池の役割を・・・。	

写真等：



満水の芝川 新都心方面望む



見沼臨時グラウンド 田畑の浸水 背景は市民病院棟



市民病院の西縁下の見沼臨時グラウンド日常

芝川堤防下から西縁間の浸水

