

<2019年台風19号等水害記録>

地区名： 七里総合公園	住 所： 見沼区新堤
調査者： 田中宏司	調査日時： 10月13日 am9:50
台風19号の豪雨により 七里総合公園 遊水地グラウンドが湖になっていた。 大量の豪雨は満水の加田屋川に流しきれずに遊水地グラウンドはしばし貯水池状態だった。	

写真等：



七里総合公園 サンクチュアリと遊水地グラウンド 隣の加田屋川も増水・・排水は遅い

