

<2019年台風19号等水害記録>

地区名： サイスタ2002 調整池	住所： 緑区 中野田
調査者： 田中宏司	調査日時： 2019/10/14 am9:30
コメント： 台風19号通過の翌々日 サイスタ2002スタジアム前の調整池から遊水地まで満杯。 スタジアムの駐車場を含む遊水地も満タンの浸水状態。綾瀬川の水位は高く排水は遅い。	

写真等：



深い調整池と周辺は満水状態・・・スタジアム南側に続く。



スタジアム南側の遊水地(駐車場)も満タン浸水。



広い駐車場。  
大会のある日は自家用車やバスで一杯になる。