

<2019年台風19号等水害記録>

地区名： 芝川第七、第一調節池	住 所：
調査者： 北原典夫	調査日時： 2019.11.13 16:00、16:30
コメント：	

写真等：



第七調節池は配水ポンプが稼働 水位は低下漂着物の線からは堤防の最上部まで水かきていた



第一調節池は、堤防上部から数メートル下まで水に浸かったものと判断できる。7分目程度か。