

<2019年台風19号等水害記録>

地区名： 芝川・大道西橋～	住 所： 浦和区三崎
調査者： 北原典夫	調査日時： 2019.11.13 10:00
コメント：	

写真等：



芝川大道西橋からさいたま新都心方面



芝川・大道西橋から下流・新大道橋方面。堤防の上部のみが水面上となっている



新見沼有料橋から芝川下流の左岸方面



新大道橋から芝川下流の右岸方面