

<2019年台風19号等水害記録>

地区名： 芝川第七調節池	住 所： 大宮区寿能町2丁目、見沼区大和田1丁目
調査者： 中津原努	調査日時： 2019.10.13 午前中
コメント： ・台風翌日の芝川第七調節池は、右岸側、左岸側ともに芝川から越流した水でほぼ一杯になっていた。 ・台風一過の日曜日のため、多くの市民が散策・ジョギング等で訪れ、水を貯めた調節池の風景に驚いて撮影したりしていた。水害時におけるこの調節池の役割を、市民に知ってもらうことができたのか。 ・しかし、今回の台風19号では、この下流で堤防からの越水が発生したことから、この第七調節池だけでは駄目だということが分かった。	

写真等：



右岸側の調節池



左岸側の調節池



越流堤まで増水した芝川