

<2019年台風19号等水害記録>

地区名： 市民球場北側の見沼田んぼ	住 所： 北区見沼1丁目
調査者： 中津原努	調査日時： 2019.10.13 午前中
コメント： ・芝川石橋手前、右岸側の田圃。稲刈り後の水田、植木畑、市民農園等の多くが水没していた。 ・10日後の石橋手前の芝川土手には、大量の土嚢が積まれていた。何をするつもりなのだろうか。	

写真等：



石橋手前の芝川護岸、11/13撮影