

<2019年台風19号等水害記録>

地区名： 浦和競馬場	住 所： さいたま市南区大谷場
調査者： 山谷吉孝	調査日時： 2019/10/13 午前8:54
コメント： 過去の治水対策と調節池が役割を果たした効果は大きいと感じる。 ①藤右衛門川 暗渠部分から開口部に出たところ。左側はすぐ競馬場。水位は上部にスレスレ。 ②競馬場内の藤右衛門川と調節池。普段は2か所の調節池がつながって満水状態。 ③スタンド前の低地。普段は見たことがない光景。	

写真等： ↓ 通常の風景

↓ 10/13日

①



②



③

