

<2019年台風19号等水害記録>

地区名： 上谷沼調節池	住 所： 川口市芝
調査者： 山谷吉孝	調査日時： 2019.11.13 午前9:23
コメント： 今迄に見たことがない上谷沼の光景。 ① 普段は運動広場として活用しているところが一転して満々と水を湛えている。 ② 藤右衛門川 上谷沼から下流の伏せ越しのところ。 普段にない高水位。	

写真等： ↓ 通常の風景

↓ 10/13日

①



②



